## 101年度 03100 鍋爐操作丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題,每題 1.25 分,皆爲單選選擇題,測試時間爲 100 分鐘,請在答案卡上作答,答錯不倒扣;未作答者,不予計分。

准考證號碼:

姓 名:

## 選擇題:

- 1. (1) 水管式鍋爐之特點爲下列那一項?①承受壓力高②構造簡單③修理簡單④製造容易。
- 2. (2)下列何者非屬勞工安全衛生法所稱之危險性機械或設備?①固定式起重機②堆高機③第一種 壓力容器④鍋爐。
- 3. (2) 下列那一項是液相熱媒鍋爐最常發生的事故?①爆炸②火災③超壓④失水。
- 4. (3) 鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?①實施沖放與給水②減少送汽量③開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定④減低通風量抑制火勢。
- 5. (2) 鍋爐室儲存之液體燃料應與鍋爐本體外側保持多少距離以上? ①1.5m②2m③1m④1.2m。
- 6. (2) 安全閥標稱直徑至少應爲①40mm②25mm③50mm④32mm。
- 7. (2) 汽水共出之原因中,何者爲錯誤的?①起泡沫②汽水鼓中水位太低③汽水鼓汽室空間太小④ 汽水鼓內部配件安裝不當。
- 8. (2) 有關鍋爐酸洗之說明,下列那一項是錯誤的?①酸洗時裝設於鍋爐本體的附屬品應予卸下② 酸洗時會產生氧氣②酸洗的處理溫度爲 60℃ ④酸洗的鹽酸濃度爲 5~10%。
- 9. (3)下列有關自動燃油鍋爐在起動前燃燒器無法點燃之原因中,那一項是錯誤的?①火焰檢知器 污損②點火電極間隙過大③爐內排淨時間過長④水位過低。
- 10.(2)有關防止水垢附著的方法中,下列的說明那一項是不正確的?①適量適時地實施沖放②除去 水中溶存的氧氣③使用清鍋劑④經常檢查水質。
- 11.(1)下列有關引起瓦斯爆炸之可燃性氣體會大量發生的原因,那一項是錯誤的?①停止燃燒時, 未關閉空氣即關閉燃料②突然熄火時未即刻關閉燃料③停休中,燃料漏進高溫的爐內④不易 著火但仍斷續點火。
- 12.(3)下列物質中何者之熱傳導率最高?①水②煙灰③鐵板④水垢。
- 13.(2) 臥型圓筒鍋爐胴體內部裝有一支爐筒者,稱爲:①蘭開夏鍋爐②可尼西鍋爐③機車型鍋爐④ 臥型煙管式鍋爐。
- 14. (4) 抗拉應力除以安全係數,叫做該材料之①抗拉應力②拉伸應力③降伏應力④容許抗拉應力。
- 15.(2) 裝設止回閥之目的爲:①防止汽水共騰②防止蒸汽與水逆流③使蒸汽品質良好④使蒸汽與水分離。
- 16.(1)下列那一項不屬於給水泵需具備之性能?①往復式者能耐高速迴轉②能耐高溫高壓③低負荷時,給水效率仍須良好④能應付負荷變動。
- 17.(1)下列哪一項非屬鍋爐操作人員應爲之義務?①參加工會②接受安全衛生教育訓練③遵行安全衛生工作守則④接受健康檢查。
- 18.(2)下列何者不符合鍋爐操作人員之資格?①經規定之訓練合格者②有豐富鍋爐操作經驗者③經規定之訓練合格並經技能檢定合格者④經技能檢定合格者。
- 19. (4) 下列那一項不適用於鍋爐乾燥保存法?①停用期間較長的鍋爐保存②寒凍地區的鍋爐保存③ 再熱器的保存④不定時備用的鍋爐保存。
- 20.(3)有關鍋爐操作人員應爲事項,下列何者不正確?①遵守安全衛生工作守則②維持作業場所之整潔③主動協助同事從事鍋爐運轉無關工作④依照標準作業程序操作。
- 21.(1)燃料的發熱量單位為:①kcal/kg②kg/kg③km/kg④kl/kg。
- 22. (3) 下列爲四塊耐火磚之熔錐號數,何者爲最耐高溫? ①SK34②SK32③SK36④SK26。
- 23. (4) 1ppm 應等於多少 ppb? ①0.001②100③10④1000。

- 24.(3)下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?①確認低水 位遮斷器作用時,燃料自動閥(或電磁閥)會關閉②先停止鍋爐之運轉再慢慢降低水位試驗之 ③在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之④起動前檢點其性能。
- 25. (2) 壓力錶或水高計應設法保持在使用中不致振動,溫度不致達到多少以上?**①**85℃**②**80℃**③**90 ℃**④**75℃。
- 26.(4)鍋爐操作人員違反安全衛生工作守則者,得處罰鍰新台幣:①五千元以下②一千元以下③一萬元以下④三千元以下。
- 27. (3) 有關一般蒸汽鍋爐所用的胴體材料敘述,下列那一項是錯誤的?①鍋爐所用的胴體材料都以 延展性較佳含碳量 0.1~0.2% 程度的軟鋼爲主②蒸汽鍋爐的胴體,亦可使用鑄鐵材料製造③鍋爐胴體材料,爲防止其腐蝕必須使用銅合金材料④要實施熔接之鋼材,其含碳量必須在 0.35 % 以下。
- 28.(4)下列有關鍋爐清掃完畢後之檢點,那一項是錯的?①注意有無水垢殘留②注意孔蓋座是否乾 淨③注意有無殘留工具④注意是否開啓沖放閥。
- 29. (1) 鋼材拉伸試驗前二標點間之距離為 50 mm, 拉斷後該二標點之距離為 59 mm, 則此鋼材之伸長率為 ① 18% ② 9% ③ 59% ④ 50%。
- 30.(3)送汽時,如急劇開啓主蒸汽閥,會有不良影響,下列那一項危害最大?①需要大量給水②需要急激的燃燒③會引起汽水共騰④壓力會降低。
- 31. (3) 鈉型陽離子交換樹脂之再生劑爲何?①氫氧化鉀②氯化鈣③食鹽水④氫氧化鈉。
- 32. (1) 10ppm 表示 1 噸水中含有雜質多少公克? ①10②100③1④50。
- 33.(1) 去除排煙中二氧化硫之方法中,下列那一項是錯誤的?①增加空氣量予以沖淡②排煙脫硫③ 選用低硫份燃料④降低燃料中之硫份。
- 34.(2) 單元給水控制之 "單元"係指①蒸汽壓力②鍋爐水位③給水流量④蒸汽流量。
- 35.(4)下列那一項不是鍋爐保存的方式?①氮氣封入法②乾燥保存法③滿水保存法④氧氣封入法。
- 36.(2)材質、厚度均相同之各型端板中,強度最大的端板形狀爲下列那一種?①半橢圓體型②半球體型③平型④碟型。
- 37. (4) 熔接用鍋爐鋼板之含碳量何者不適用?①0.25%②0.30%③0.35%④0.40%。
- 38.(3) 水垢的熱傳導率為 0.4~2.0kcal/mh℃,而軟鋼的熱傳導率為 40.0~50.1kcal/mh℃,兩者之傳熱效果為:①軟鋼比較差②水垢比較好③水垢比較差④兩者一樣。
- 39. (3) 爲提高鍋爐給水溫度,通常裝設下列那一種設備?①空氣預熱器②吹灰器③節煤器④過熱器。
- 40.(1)有關特殊燃料鍋爐之稱謂,是因①鍋爐使用木屑、蔗渣等爲燃料②鍋爐內部是熱媒油(不是水) ③鍋爐的結構比較特殊複雜④鍋爐使用瓦斯燃料。
- 41.(2) 泥水鼓沖放之目的是①補充生水②排爐水③試驗爐水④給爐水。
- 42.(1)從事鍋爐之清掃、修理保養,需進入鍋爐或煙道內時,下列有關應採取之措施中何者爲錯誤? ①人員進入鍋爐內時應有其他作業人員在現場工作②確實隔斷與使用中之鍋爐之連絡管③使 用之電線應爲可撓性雙重絕緣電纜④冷卻鍋爐、煙道及實施換氣。
- 43.(1)鍋爐給水除了去除雜質外,尚需去除①氧②氫③氮④氫。
- 44.(3)下列鋼鐵材料之性質,何者不能用各種熱處理來使其變化?①韌性②延性③化學性④硬度。
- 45.(3)鋼板材料在高溫下承受抗拉應力時,其承受應力雖然不變但其變形量會因時間之經過而增加,此種現象稱爲①熱應變②應變③潛變④延展。
- 46. (4) 鍋爐操作之第一重要控制目標是①蒸汽流量②鍋爐水位③蒸汽乾度④蒸汽壓力。
- 47.(1)有關內燃式與外燃式鍋爐在燃煤時之優缺點比較,那一項是錯誤的?①外燃式燃燒爐之大小受限制,燃料揮發份之燃燒不良②內燃式爐內溫度不容易提高③內燃式在燃燒時容易發生黑煙④外燃式磚灶爐壁的熱損較多。
- 48.(1)鍋爐在運轉中煙囪排氣溫度比往常高出很多時,下列有關其發生原因中不正確的是那一項? ①蒸汽溫度升高②內部水垢附著量增加③火焰或燃燒氣體短路④煙灰附著量增加。

- 49.(2)下列有關鍋爐發生汽水共騰、起泡或汽水共出原因的說明中,那一項是錯誤的?①蒸汽負載過大②水面面積過大③鍋爐水中油脂份過多④急開主蒸汽閥。
- 50.(1)下列何者不屬於水之脫氧劑?①硫酸鈉②亞硫酸鈉③丹寧④聯胺。
- 51.(1) pH=2 時,表示水質爲①強酸性②弱鹼性③弱酸性④中性。
- 52. (3) 裝設過熱器之目的爲:①提高燃燒用空氣溫度②提高蒸汽壓力③提高蒸汽溫度④提高鍋爐給水溫度。
- 53. (2) 鍋爐運轉時,排放之濃煙,應如何排除?①減少燃燒用空氣量②減少燃料量③增加燃料量④ 同時增加燃料及空氣量。
- 54.(1)燃料完全燃燒後煙道氣之主要成份爲:①二氧化碳②二氧化硫③氫④氧。
- 55.(1)碳鋼熔接後爲消除應力必須施行下列何種處理?①退火②回火③上火④固熔化。
- 56.(2)下列有關熱與水及蒸汽之關係,何者是錯誤的?①在標準大氣壓力下,水汽化成飽和蒸汽時 其體積膨脹約為 1650 倍②在標準大氣壓力下 1 公斤的水自 25℃加熱至 75℃,則水吸收 100 kcal 的熱量③水被加熱後體積會膨脹④在標準大氣壓力下水的比熱是 1。
- 57. (4) 下列有關維持鍋爐的安全水位措施之說明中那一項是錯誤的?①勵行水位計之機能試驗②經常監視水位③確保給水裝置之給水能力④經常注意壓力錶指針之動態。
- 58. (3) 在標準大氣壓力下 100℃1kg 的水全部蒸發爲 100℃的水蒸汽時吸收多少熱量?①6390kcal ②639kcal③539kcal④5390kcal。
- 59. (3) 鍋爐壓力錶或水高計之刻度上,應明顯標示何項壓力之位置?①設計壓力②常用操作壓力③ 最高使用壓力④水壓測試壓力。
- 60.(3) 燃燒時有黑煙是因:①氮氣不足②氫氣不足③空氣不足④燃油不足。
- 61.(3)重油預熱之目的爲:①提高濃度②降低濃度③降低黏度④提高黏度。
- 62.(2)鍋爐底部裝設沖放裝置目的為:①檢查鍋爐內之水垢②排除鍋爐內之沈澱物③排放鍋爐內過剩之壓力④控制鍋爐內之水位。
- 63.(3)長期停用後擬再啓用鍋爐時應如何處理?①要實施非破壞檢查②視情形實施水壓試驗③要實施水壓試驗④做目視檢查,只要不漏水即可。
- 64. (2) 鍋爐定期檢查時實施水壓試驗,其試驗壓力値宜爲最高使用壓力之①1.5 倍②1.1 倍③1.25 倍 ④1.3 倍。
- 65.(4)下列物質何種之比重最大?①鐵②鋁③冰④金。
- 66. (1) 下列何項溫度是相等的?介0K 與-273℃ **2**100K 與 100°F **3**0℃與 0°F **4**00K 與 0℃。
- 67. (2) 下列說明中那一項是錯誤的?①沖放閥是要排放鍋爐水用的②水位計是指示鍋爐內部水量用的③安全閥是防止鍋爐超壓用的④壓力錶是指示鍋爐內部壓力用的。
- 68.(2)下列那一項不是鍋爐外部清掃的方法?①水洗法②鹼洗法③噴砂法④悶氣法。
- 69.(4)下列有關鍋爐內部腐蝕發生之原因中,那一項是錯誤的?①化學洗滌時未妥予處理②鍋爐停用中之保存法不當③鍋爐用水未妥予化學處理④燃料中含有腐蝕性成份。
- 70. (4) 鍋爐燃燒器使用一般 C 級重油之加熱溫度大約爲①60℃~70℃②70℃~80℃③50℃~60℃ ④85℃~105℃。
- 71.(3) P 鹼度之指示劑爲①甲基橙②甲基紅③酚④甲基藍。
- 72. (3) 攝氏 75 度等於華氏 ① 67 度 ② 43 度 ③ 167 度 ④ 107 度。
- 73.(3)下列何者不屬於燃煤裝置?①粉煤輸送機②播煤機③儲槽加熱器④粉煤機。
- 74. (1) 由於爐水中溶存的氧氣、二氧化碳等之作用所引起的腐蝕稱爲①點蝕②局部腐蝕③溝蝕④全面腐蝕。
- 75.(1)良質的煤炭其固定碳成分會①很多②很少③與灰份相等④與水份相等。
- 76. (4) 燃油鍋爐實施停止運轉作業時,那一項動作不是必須的?①注意負荷變動情況②檢查水位③ 檢查油位④檢查瓦斯量。

- 77.(1)下列有關差壓式流量計的用途說明中,那一項是正確的?①用於測定給水或給油流量②用於測定供油壓力③用於測定蒸汽壓力④用於測定燃燒氣體流量。
- 78. (1) 將剩餘蒸汽儲存起來,以備蒸汽不夠使用時之需的裝置稱爲①蒸汽蓄熱器②蒸汽過熱器③蒸 汽卻水器④蒸汽加熱器。
- 79.(1)下列有關鍋爐開放檢查後重新裝水時之操作事項中,下列那一項是錯誤的?①一切封閉完妥 後即開始給水②當水位上升時,可做低水位燃燒遮斷器之動作試驗③當水位上升時,可做低 水位警報器之動作試驗④做水壓試驗時,檢查各部有無洩漏。
- 80.(1)運轉中水面計如無顯現水位,下列之原因那項是錯誤的?①燃燒負荷降低②發生汽泡,汽水 共騰③水位太高④水位太低。