104 年度 03100 鍋爐操作丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題,每題 1.25 分,皆為單選選擇題,測試時間為 100 分鐘,請在答案卡上作答,答錯不倒扣;未作答者,不予計分。

准考證號碼:

姓 名:

單選題:

- 1. (2) 鍋爐定期檢查時實施水壓試驗,其試驗壓力值宜為最高使用壓力之①1.25 倍②1.1 倍③1.3 倍 ④1.5 倍。
- 2. (2) 鍋爐負載突然增加時鍋爐水位突升的原因是:①蒸汽壓力突增②汽泡增加促使水位上升③給水壓力突增④給水量比蒸汽使用量多促使水位上升。
- 3. (2) 鍋爐自動檢查紀錄應保存①一年②三年③二年④四年。
- 4. (2) 竣工檢查合格後核發之鍋爐檢查合格證有效期限最長為①一年半②一年③六個月④二年。
- 5. (2) 長期停用後擬再啟用鍋爐時應如何處理?①視情形實施水壓試驗②要實施水壓試驗③要實施 非破壞檢查④做目視檢查,只要不漏水即可。
- 6. (3) 鍋爐裝爆發門之目的為排放①高壓蒸汽②空氣③爆炸氣體④煙囪黑煙。
- 7. (3) 下列哪一項非屬鍋爐操作人員應為之義務?①遵行安全衛生工作守則②接受健康檢查③參加工會④接受安全衛生教育訓練。
- 8. (2) 鍋爐壓力錶或水高計之刻度上,應明顯標示何項壓力之位置?①設計壓力②最高使用壓力③ 水壓測試壓力④常用操作壓力。
- 9. (1) SB 46M 之鍋爐用鋼材含有下列何種元素?①鉬②鉻③鎂④錳。
- 10. (1) 鍋爐所使用壓力錶之最大刻度最好為最高使用壓力之幾倍?①2倍②3倍③5倍④4倍。
- 11.(3)燃料的主要成份為:①氧、氮②氧、氫③碳、氫④氮、硫。
- 12.(3) 瓦斯爆炸之緊急處理,那一項為錯誤的?①爐內清爐換氣②關閉油閥終止供油③停止供水④全開風門。
- 13.(1)下列物質何種之比重最大?①金②鐵③冰④鋁。
- 14. (4) 下列那一項不適用於鍋爐乾燥保存法?①寒凍地區的鍋爐保存②停用期間較長的鍋爐保存③ 再熱器的保存④不定時備用的鍋爐保存。
- 15. (3) 水中溶解固體之不純物可用下列何者去除?①凝聚淨化法②沈澱法③離子交換法④過濾法。
- 16.(1) 理論上 1ppm 聯胺,可除去水中多少 ppm 氧氣?①1ppm②100ppm③10ppm④0.1ppm。
- 17. (3) 在標準大氣壓力下 100℃1kg 的水全部蒸發為 100℃的水蒸汽時吸收多少熱量?①5390kcal ②6390kcal③539kcal④639kcal。
- 18. (3) 燃料中會使鍋爐發生低溫腐蝕的成分是①氫②灰份③硫份④氮。
- 19.(1) 材質、厚度均相同之各型端板中,強度最大的端板形狀為下列那一種?①半球體型②平型③碟型④半橢圓體型。
- 20.(3)鍋爐煙囪排放之黑煙濃度不能超過林格曼①8號②4號③2號④6號。
- 21. (4) 下列那一項不是鍋爐外部清掃的方法?①悶氣法②水洗法③噴砂法④鹼洗法。
- 22.(2)下列那一種管與燃燒氣體接觸時,其外部必需以耐熱材料包覆?①過熱管②沖放管③水管④ 煙管。
- 23. (3) 孔之邊緣有洩漏情形時,有關其發生原因中,那一項是不正確的?①孔周緣龜裂②墊圈損壞 ③蒸汽溫度過高④孔蓋沒有鎖緊。
- 24. (3) 下列何者不是水管鍋爐之優點?①蒸汽發生迅速②破裂時之災害程度較小③使用水質不受限制④可耐高壓。
- 25.(1)下列有關全自動鍋爐的著火不良的原因中,那一項是錯誤的?①燃料中硫磺份過多②點火用 火星塞的污損③燃料遮斷閥之不良④空氣量的過剩。

- 26.(1)鍋爐給水內管之安裝位置應在①最低安全水位稍低處②最低安全水位處③最低安全水位之上④爐筒之側面。
- 27. (2) 將材料施以衝擊而不發生變形或破斷時,該材料具有:①硬度②韌性③疲勞④延性。
- 28.(3)下列那一項是鍋爐使用後之檢查?①構造檢查②竣工檢查③定期檢查④熔接檢查。
- 29. (4) 儲油槽裝設加熱器之目的為降低①油之熱量②油之壓力③油之比熱④油之黏度。
- 30.(2)銅與鋅之合金稱為:①青銅②黃銅③銅鎳合金④砲銅。
- 31.(1)鍋爐發生異常低水位時首應採取的措施是①停止燃燒器之運轉②啟動給水泵供水③檢查燃料系統④檢查給水系統。
- 32. (4) 下列有關鍋爐內部腐蝕發生之原因中,那一項是錯誤的?①鍋爐停用中之保存法不當②鍋爐 用水未妥予化學處理③化學洗滌時未妥予處理④燃料中含有腐蝕性成份。
- 33. (4) 天然氣燃燒不會生成①NOx②H2 O③CO2 ④SOx。
- 34. (3) 送汽時,如急劇開啟主蒸汽閥,會有不良影響,下列那一項危害最大?①需要大量給水②壓力會降低③會引起汽水共騰④需要急激的燃燒。
- 35.(3)下列那一項不是因鍋爐水位過高可能引起的障害?①會污損過熱器②會引起水鎚作用③會污損節煤器④會污損安全閥。
- 36.(3)鍋爐之自動燃燒控制主檢測元素為①給水流量②蒸汽溫度③蒸汽壓力④鍋爐水位。
- 37. (4) 給水系統所有閥都正常時,那一種閥類功能最重要?①球型閥②Y型閥③閘門閥④逆止閥。
- 38. (2) 學理上溫度的最低值是: ①0℃②-273℃③-273°F④0°F。
- 39. (1) 下列有關維持鍋爐的安全水位措施之說明中那一項是錯誤的?①經常注意壓力錶指針之動態 ②勵行水位計之機能試驗③經常監視水位④確保給水裝置之給水能力。
- 40.(3)下列那一項不屬於鍋爐內部清掃法?①鹼洗法②膨潤法③噴砂法④酸洗法。
- 41. (2) 下列有關鍋爐發生低水位事故的原因中,那一項是沒有關係的?①給水泵故障②煙囪排氣溫 度過高③水位計水側連接管阻塞④蒸汽消耗量劇增。
- 42. (4) 鍋爐之重新檢查應由何人向當地檢查機構申請?①製造人②設計者③操作人員④所有人。
- 43.(2)鍋爐操作之第一重要控制目標是①蒸汽流量②蒸汽壓力③蒸汽乾度④鍋爐水位。
- 44. (3) 下列那一項是液相熱媒鍋爐最常發生的事故?①超壓②失水③火災④爆炸。
- 45.(2) 有關鍋爐操作人員應為事項,下列何者不正確?①依照標準作業程序操作②主動協助同事從 事鍋爐運轉無關工作③遵守安全衛生工作守則④維持作業場所之整潔。
- 46. (2) 下列何者不屬於水之脫氧劑?①丹寧②硫酸鈉③聯胺④亞硫酸鈉。
- 47. (1) 水垢的熱傳導率為 2.0kcal/mh℃, 軟鋼的熱傳導率為 50kcal/mh℃, 兩者之熱傳效果, 後者為前者之幾倍?①25②10③40④50。
- 48. (3) 丙級鍋爐操作技術士得操作下列何種傳熱面積之鍋爐?①500 ㎡②5000 ㎡③30 ㎡④50 ㎡。
- 49. (2) 裝設過熱器之目的為:①提高蒸汽壓力②提高蒸汽溫度③提高燃燒用空氣溫度④提高鍋爐給水溫度。
- 50. (4) 自動燃燒系統的火焰眼有什麼作用?①爐內有火焰時送出切斷燃料之信號用的②為檢出有沒有燃料而用的③為檢出燃料油之粘度是否適宜而用的④爐內沒有火焰時送出切斷燃料之信號 用的。
- 51.(2)材料被拉斷時的伸長應變叫做①強度率②延伸率③抗拉率④降伏率。
- 52.(3) 天然氣較煤炭燃燒①生成較多之煙塵②生成較多之二氧化硫③生成較少之氦氧化物④產生較 多之氦氧化物。
- 53.(2)燃料之燃燒溫度較高會發生於①較小之燃料與空氣比②理論之燃料與空氣比③過量之空氣量④較大之燃料與空氣比。
- 54.(1) 蘭開夏鍋爐除胴體外,其主要結構仍有:①二支爐筒②水管群③煙管群④一支爐筒。
- 55. (2) 鍋爐之蒸發量為 10 噸/時,沖放率為 5%,則沖放量每小時應為多少噸?①5②0.5③1④10。

- 56. (3) 鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?①減低通風量抑制火勢②實施 沖放與給水③開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定④減少送汽量。
- 57. (2) 氣曝法可以去除水中之二氧化碳,同時對於下列何種金屬亦可去除?①銀②鐵③鉛④銅。
- 58. (1) 鋼板材料在高溫下承受抗拉應力時,其承受應力雖然不變但其變形量會因時間之經過而增加,此種現象稱為①潛變②應變③熱應變④延展。
- 59. (3) 下列有關引起瓦斯爆炸之可燃性氣體會大量發生的原因,那一項是錯誤的?①停休中,燃料 漏進高溫的爐內②突然熄火時未即刻關閉燃料③停止燃燒時,未關閉空氣即關閉燃料④不易 著火但仍斷續點火。
- 60.(1)由於爐水中溶存的氧氣、二氧化碳等之作用所引起的腐蝕稱為①點蝕②溝蝕③全面腐蝕④局部腐蝕。
- 61.(3) 水位計連接管會堵塞的原因中下列何者是錯誤的?①爐水添加劑過多②起泡沫③爐水近於中性④汽水共騰。
- 62. (3) 燃燒中煙囪冒黑煙,下列有關調整說明中那一項是正確的?①降低負載②降低油溫③增加風量④降低壓力。
- 63.(2)重油預熱之目的為:①提高濃度②降低黏度③提高黏度④降低濃度。
- 64. (2) pH 值之範圍為①1~7②1~14③1~28④1~10。
- 65.(4)鍋爐水質之 pH 值太高時,暫時用排放爐內水控制,每天排放次數以何者為宜?①8 小時一次②24 小時一次③12 小時一次④4 小時一次。
- 66.(2)比熱大之物體:①升溫快,降溫亦快②升溫慢,降溫亦慢③升溫快,降溫慢④升溫慢,降溫 快。
- 67. (3) 未淨鋼軋成之鋼板易有疊層而影響其強度,是因其中含有①氦氣②錳③氧氣④碳。
- 68. (2) 下列那一項不是鍋爐保存的方式?①乾燥保存法②氧氣封入法③氮氣封入法④滿水保存法。
- 69. (1) 燃油鍋爐實施停止運轉作業時,那一項動作不是必須的?①檢查瓦斯量②檢查油位③注意負荷變動情況④檢查水位。
- 70.(3) 國際單位制中,壓力 1MPa 約等於①1000kgf/cm²②1kgf/cm²③10kgf/cm²④100kgf/cm²。
- 71.(4) 構造上沒有胴體的鍋爐為①豎型煙管鍋爐②臥型煙管鍋爐③臥型爐筒煙管鍋爐④貫流鍋爐。
- 72.(1)下列說明中那一項是錯誤的?①水位計是指示鍋爐內部水量用的②沖放閥是要排放鍋爐水用的③壓力錶是指示鍋爐內部壓力用的④安全閥是防止鍋爐超壓用的。
- 73.(4)為排放爆炸氣體,鍋爐必需裝設①止回閥②安全閥③沖放閥④爆發門。
- 74. (4) 下列有關鍋爐清掃完畢後之檢點,那一項是錯的?①注意孔蓋座是否乾淨②注意有無水垢殘留③注意有無殘留工具④注意是否開啟沖放閥。
- 75.(3)以氫(H)型陽離子樹脂作為軟化水之離子交換體時,如其交換能力失效應以下列何種還原劑再生?①苛性鈉②鹽水③鹽酸④海水。
- 76. (4) 鍋爐最頂端至天花板之距離至少應保持多少距離? ①1.8m②2.4m③2.0m④1.2m。
- 77.(1)將剩餘蒸汽儲存起來,以備蒸汽不夠使用時之需的裝置稱為①蒸汽蓄熱器②蒸汽過熱器③蒸汽加熱器④蒸汽卻水器。
- 78.(4) 重油之高熱值大約為:①7000~8000kcal/kg②13000~15000kcal/kg③9000~9800kcal/kg ④10300~10700kcal/kg。
- 79. (4) 我國鍋爐用鋼板在強度計算上所採用之安全係數為①2.5②5③3④4。
- 80.(3)鍋爐有鋼板製及鑄鐵製之分,下列敘述那一項是錯誤的?①鋼板製鍋爐能耐高壓高溫蒸汽使 用②鑄鐵製比鋼板製較有耐蝕性,但容易發生龜裂③豎型橫管式鍋爐可用鑄鐵材料製造④鑄 鐵製鍋爐可分由若干組合片組成,容易搬運現地組裝。